


流し込みレジンを使っての中空型顎義歯製作方法

佐賀大学医学部歯科口腔外科
山口能正



栓子部充実型顎義歯

天蓋開放型顎義歯

中空型顎義歷

1



顎欠損の状態。

2



既製トレーを使ってアルジネート印象採得後の模型。

3



個人トレーの栓塞部は、パラフィンワックス2枚分のスペースをとる。
残存顎提はスペースなし。

4




個人トレーの内面觀。
栓塞部をコンパウンドを使って印象採得
する個人トレー。

5




ペリコンパウンドを使い、栓塞部と辺縁
の機能印象を行う。
機能印象手順は、栓塞部の近心から始め、
頬側、後縁、内側と行う。その後、健常
側の辺縁を行う。

6



栓塞部の頬側面觀。
栓塞部は、ペリコンパウンドだけで印象
を行うため、印象面をきれいに仕上げる。
無歯顎患者の顎義歯では、欠損部のアン
ダーカットを十分に利用することが顎義
歯の維持につながる。

7



栓塞部の内側面觀。
栓塞部をコンパウンドだけで印象するため、
栓塞部は欠損部に、確実に挿入するこ
ができる。

8




コンパウンドによる機能印象を行った後、残存顎提のシリコーン印象を行う前に、余剰シリコーン印象材の排出口をすれ違いに2列付与する。

9



流動性の高いシリコーン印象材で残存顎提の印象を行う。排出口に余剰の印象材が排出されるため、印象材が栓塞部に流れ込むことを極力抑えることができ、シリコーン印象材での浮き上がりを少なくすることができる。

10



機能印象によって製作された石膏模型。

11



口内提の製作。

12



口内提の製作。

ベースプレートに熱可塑性のシュールプレートを使う。シュールプレートで模型のアンダーカット量を調整しながら作ることで模型からの脱着が可能になる。


トレーレジンを使用する場合は、欠損部のアンダーカットは、ワックスでリリーフして製作する。

13



咬合採得後、通法に従い人工歯配列を行い、試適を行う。

14



試適確認を行った後、口内義歯を完成させる。

15



完成させた口内義歯の栓塞部の口蓋部から頬側部までの、シリコーンコアを探る。

16




流し込みレジンの流し込み口を付与する。

16



ロウ義歯全体のシリコーンコアを探る。

17




ロウ義歯撤去後、栓塞部を空洞にするため、パラフィンワックスを用いてワックスブロックを作る。

欠損部とワックスブロックの間隙は、流し込みレジンが十分に流れるスペースを確保する。

加熱重合レジンを使用する場合は、ワックスの代わりに石膏を用いる。

18



シリコーンコアを使って、ワックスブロックの石膏面以外の高さの調整を行い、流し込みレジンが十分に流れるスペースの確保する。

19



全体のシリコーンコアを使って流し込みレジンを填入して、加圧釜に、水温45°C、2気圧、重合時間30分で重合する。
パラフィンワックスの融点は、約60°Cであるため、45°Cでは変形しない。

20



重合後の状態。
スプルーのカットを行い、咬合調整を行う。

21



咬合調整が終わった状態。

22



咬合調整後、石膏模型から外す。
栓塞部にパラフィンワックスが残っている
状態。

23



パラフィンワックスを軟化して、撤去した状態。この後、外形を調整研磨してから、栓塞部内面の削合を行い軽量化する。

24



研磨軽量化した状態。
栓塞部辺縁は、2~3mmの厚さに幅を残す。
天蓋開放型の場合、辺縁部を丸めて完成となる。

25



開放部に、パラフィンワックスを圧接して蓋を作る。

26



パラフィンワックスの蓋の石膏コアを探る。
石膏硬化後、流口ウを行う。

27



石膏コアに流し込みレジンを流し、加圧釜にて硬化させる。透明レジン、ピンクレジンどちらでもよい。
ここでは透明レジン使用。

28




レジンの蓋を調整研磨した状態。

29




レジンの蓋が、開放部の辺縁2~3mm幅の部位と接合する。

30



3ヶ所に即時重合レジンで接合する間隙を作る。

31




間隙を開けた部分を即時重合レジンを使って固定する。

32



接合した部位以外を細いフィッシャーバーを用いて間隙を作る。
内部に入ったレジンのくずは、エアーで間隙から排出できる。

33



間隙を開けた部分を即時重合レジンを使って封鎖する。
レジンの硬化熱によって内部の気圧が上がるため、1ヶ所気圧調整用として開けておく。

34



レジン硬化後、内部の空気を体温などで暖める。手を離すと内部の空気が冷えていき、引圧になり外部から空気が内部に流れ込む。この時に即時重合レジンを添加して内部まで確実に封鎖する。

35



レジンが内部に吸い込まれ確実に封鎖された状態。

完全に封鎖されているかを確認する方法は、栓塞部を熱湯に浸けて内部の気圧を上げることで、気泡の発生の有無を見れば確認できる。

36



接合部を研磨して完成となる。

37



装着状態。

栓塞部はコンパウンドだけで印象採得しているため、確実に装着することができる。